


PALI SAT ≠ mm 1,2 / 3



Codice	h.mt.	Ø	≠	Tappo	Zincatura	Conf.
PXP0025	1	42	2	SI	FUOCO	5
PXP0026	1,2	42	2	SI	FUOCO	5
PXP0027	1,5	42	2	SI	FUOCO	5
PXP0028	2	42	2	SI	FUOCO	3
PXP0029	3	42	2	SI	FUOCO	2
PXP0030	1	48	2	SI	FUOCO	3
PXP0031	1,2	48	2	SI	FUOCO	3
PXP0032	1,5	48	2	SI	FUOCO	3
PXP0033	2	48	2	SI	FUOCO	3
PXP0034	3	48	2	SI	FUOCO	2
PXP5032	1,5	50	2	SI	FUOCO	2
Codice	h.mt.	Ø	≠	Tappo	Zincatura	Conf.
PXP0035	1	60	3	SI	FUOCO	2
PXP0036	1,5	60	3	SI	FUOCO	2
PXP0037	2	60	3	SI	FUOCO	2
PXP0038	3	60	3	SI	FUOCO	1
PXP0039	1	76	3	NO	FUOCO	1
PXP0040	1,5	76	3	NO	FUOCO	1
PXP0041	2	76	3	NO	FUOCO	1
PXP0042	3	76	3	NO	FUOCO	1
Codice	h.mt.	Ø	≠	Tappo	Zincatura	Conf.
PXP0051	1	40	1,2	SI	SENZIMIR	5
PXP0052	1,5	40	1,2	SI	SENZIMIR	5
PXP0053	2	40	1,2	SI	SENZIMIR	5
PXP2553	2,5	40	1,2	SI	SENZIMIR	5
PXP0054	3	40	1,2	SI	SENZIMIR	3
PXP0055	1	50	1,4	SI	SENZIMIR	3
PXP0056	1,5	50	1,4	SI	SENZIMIR	3
PXP0057	2	50	1,4	SI	SENZIMIR	2
PXP0058	3	50	1,4	SI	SENZIMIR	2