

## PALI TV TELESCOPICI ≠ mm 0,8 / 1,4



Codice	h.mt.	Ø	≠	Tappo	Dadi	Zincatura	Conf.
PTT0001	2x1,5	25+30	0,8	SI	2 x M 8 LINEARI	FUOCO	5
PTT0002	2x2	25+30	0,8	SI	2 x M 8 LINEARI	FUOCO	5
PTT0003	2x3	25+35	0,8	SI	2 x M 8 LINEARI	FUOCO	3
PTT0004	2x4	25+40	0,8	SI	2 x M 8 LINEARI	FUOCO	2
PTT0005	2x5	25+45	0,8	SI	2 x M 8 LINEARI	FUOCO	2
PTT0006	2x6	25+50	0,8	SI	2 x M 8 LINEARI	FUOCO	2
PTT0007	2x2	30+35	0,8	SI	2 x M 8 LINEARI	FUOCO	5
PTT0008	2x3	30+40	0,8	SI	2 x M 8 LINEARI	FUOCO	3
PTT0009	2x4	30+45	0,8	SI	2 x M 8 LINEARI	FUOCO	2
PTT0010	2x5	30+50	0,8	SI	2 x M 8 LINEARI	FUOCO	2
Codice	h.mt.	Ø	≠	Tappo	Dadi / Inserti	Zincatura	Conf.
PTT0011	2x1,5	25+30	0,8	SI	2 x M 8 LINEARI	SENZIMIR	5
PTT0012	2x2	25+30	0,8	SI	2 x M 8 LINEARI	SENZIMIR	5
PTT0013	2x3	25+35	0,8	SI	2 x M 8 LINEARI	SENZIMIR	3
PTT0014	2x4	25+40	0,8/1	SI	2 x M 8 LINEARI	SENZIMIR	2
PTT0015	2x2	30+35	0,8	SI	2 x M 8 LINEARI	SENZIMIR	5
PTT0016	2x3	30+40	0,8/1	SI	2 x M 8 LINEARI	SENZIMIR	3
Codice	h.mt.	Ø	≠	Tappo	Dadi	Zincatura	Conf.
PTT0017	2x1,5	25+30	1,4	SI	2 x M 8 LINEARI	FUOCO	5
PTT0018	2x2	25+30	1,4	SI	2 x M 8 LINEARI	FUOCO	3
PTT0019	2x3	25+35	1,4	SI	2 x M 8 LINEARI	FUOCO	2
PTT0020	2x4	25+40	1,4	SI	2 x M 8 LINEARI	FUOCO	2
PTT0021	2x5	25+45	1,4	SI	2 x M 8 LINEARI	FUOCO	1
PTT0022	2x6	25+50	1,4	SI	2 x M 8 LINEARI	FUOCO	1
PTT0023	2x7	25+55	1,4	SI	2 x M 8 LINEARI	FUOCO	1
PTT0024	2x8	25+60	1,4	SI	2 x M 8 LINEARI	FUOCO	1
PTT0025	2x2	30+35	1,4	SI	2 x M 8 LINEARI	FUOCO	3
PTT0026	2x3	30+40	1,4	SI	2 x M 8 LINEARI	FUOCO	3
PTT0027	2x4	30+45	1,4	SI	2 x M 8 LINEARI	FUOCO	2
PTT0028	2x5	30+50	1,4	SI	2 x M 8 LINEARI	FUOCO	1
PTT0029	2x6	30+55	1,4	SI	2 x M 8 LINEARI	FUOCO	1
PTT0030	2x7	30+60	1,4	SI	2 x M 8 LINEARI	FUOCO	1
PTT0031	3x2	25+30	1,4	SI	3 x M 8 LINEARI	FUOCO	1
PTT0032	3x3	25+35	1,4	SI	3 x M 8 LINEARI	FUOCO	1
PTT0033	3x4	25+40	1,4	SI	3 x M 8 LINEARI	FUOCO	1
PTT0034	3x5	25+45	1,4	SI	3 x M 8 LINEARI	FUOCO	1
PTT0035	3x6	25+50	1,4	SI	3 x M 8 LINEARI	FUOCO	1
PTT0036	3x7	25+55	1,4	SI	3 x M 8 LINEARI	FUOCO	1
PTT0037	3x8	25+60	1,4	SI	3 x M 8 LINEARI	FUOCO	1